

KARTA STANU DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU UKW

Jednostki w budynku	Wydział Mechatroniki Instytut Informatyki Wydział Edukacji Muzycznej
Adres budynku	Kopernika 1
Opiekun obiektu	Katarzyna Luttmann
Opis wejścia do budynku	Wejście główne z podwójnymi schodami (bardzo wysokie) z drewnianymi drzwiami. Dla osób niepełnosprawnych dostępne jest wejście z tyłu budynku za pomocą podjazdu. Tyłne drzwi w połowie przeszklone.
Opis wnętrza budynku	Budynek 5 kondygnacyjny w kształcie litery L. Podziemie z prawej strony dostępne (część z aulą i toaletami). Natomiast z lewej strony niedostępne ze względu na schody (część z pomieszczeniem do spożywania posiłków). Na parterze sala koncertowa. Parter, 1 piętro i 2 piętro obsługiwane są windą. Dostęp na 3 piętro za pomocą platformy przyschodowej.
Procedury w budynku	Portier pomaga przy uruchomieniu platformy przyschodowej
Portiernia (z położeniem)	W przyziemiu przy wejściu od parkingu.
Telefon do portierni	52 325 76 10
Pomoc w budynku	Portier pod telefonem.
Toaleta w budynku	Na każdym piętrze ogólnodostępne toalety, w tym w podziemiu, na parterze, 1 i 2 piętrze toalety dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Brak
Dojazd do budynku (otoczenie)	W pobliżu przystanek autobusowy Paderewskiego.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń	Brak
Udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy	Pętla indukcyjna w Auli 02 w przyziemiu

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku	Brak
Miejsca parkingowe	Parking z tyłu budynku z 3 stanowiskami dla osób z niepełnosprawnościami.
Ewakuacja	Drożne wyjścia ewakuacyjne, informacje o kierunkach i drogach ewakuacyjnych w formie wizualnej oraz piktogramów, obecne schodowe wózki ewakuacyjne, w obiekcie drzwi przeciwpożarowe, wyznaczone punkty zbiórki, obecna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, pracownicy przeszkoleni w zakresie ewakuacji
Uwagi	Brak