

KARTA STANU DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU UKW

Jednostki w budynku	Wydział Nauk Biologicznych
Adres budynku	Ossolińskich 12
Opiekun obiektu	Anna Wojtylak
Opis wejścia do budynku	Wejście od strony placu z dwoma stopniami i ciężkimi drewnianymi drzwiami.
Opis wnętrza budynku	Budynek 4 kondygnacyjny. Na poszczególne kondygnacje prowadzą schody.
Procedury w budynku	Brak
Portiernia (z położeniem)	Brak
Telefon do portierni	Brak
Pomoc w budynku	Brak
Toaleta w budynku	Na 1 piętrze WC męskie i damskie. Na parterze toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Brak
Dojazd do budynku (otoczenie)	W pobliżu przystanek autobusowy Plac Weyssenhoffa.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń	Brak
Udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy	Brak
Udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku	Brak
Miejsca parkingowe	Parking z tyłu budynku z 1 stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych.
Ewakuacja	Drożne wyjścia ewakuacyjne, informacje o kierunkach i drogach ewakuacyjnych w formie wizualnej oraz piktogramów, wyznaczone punkty zbiórki, obecna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, pracownicy przeszkoleni w zakresie ewakuacji.

Uwagi	Brak
-------	------