

KARTA STANU DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU UKW

Jednostki w budynku	Instytut Prawa i Ekonomii
Adres budynku	Weyssenhoffa 11
Opiekun obiektu	Anna Wojtylak
Opis wejścia do budynku	Wejście główne z podwójnymi schodami (bardzo wysokie) z ciężkimi drewnianymi drzwiami. Dla osób niepełnosprawnych dostępne jest wejście z tyłu budynku za pomocą platformy pionowej.
Opis wnętrza budynku	Budynek 4 kondygnacyjny. Od podziemia do 1 piętra można przemieszczać się platformą pionową. Na parterze usytuowany jest bufet. Na 1 piętrze znajduje się aula z podestem dla prowadzącego. Na 2 piętro osoba niepełnosprawna można dostać się za pomocą dwóch platform przyschodowych. Większość sal na 2 piętrze jest niedostępna ze względu na prowadzące do nich drewniane schodki.
Procedury w budynku	Portier pomaga obsłużyć platformy przyschodowe.
Portiernia (z położeniem)	Portiernia w podziemiu z szatnią.
Telefon do portierni	52 341 90 00
Pomoc w budynku	Portier pod telefonem.
Toaleta w budynku	Toalety w podziemiu oraz na 1 piętrze. Na parterze toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Brak
Dojazd do budynku (otoczenie)	W pobliżu przystanek autobusowy Plac Weyssenhoffa.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń	Brak
Udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy	Brak
Udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku	Brak

Miejsca parkingowe	Parking z tyłu budynku.
Ewakuacja	Drożne wyjścia ewakuacyjne, informacje o kierunkach i drogach ewakuacyjnych w formie wizualnej oraz piktogramów, obecne schodowe wózki ewakuacyjne, wyznaczone punkty zbiórki, obecna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, pracownicy przeszkoleni w zakresie ewakuacji.
Uwagi	Brak